



ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Brno
Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
tel.: 545 545 111, fax: 545 545 100
IČO: 416 93 205, e-mail: bn.podatelna@cizp.cz,
www.cizp.cz
ID DS: 6umdzr3
www.cizp.cz

Naše značka:
ČIŽP/47/2020/7034

Vyřizuje / linka:
Ing. Herberková 

Místo a datum:
Valašské Meziříčí, 14. 7. 2020

Protokol o kontrole

Kontrola je prováděna na základě ust.

- § 34 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon integrované prevence“),
- § 76 odst. 1 písm. a) a ust. § 81 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o odpadech“),
- § 112 odst. 1 a § 114 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „vodní zákon“), a procesně se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolním řádem) ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Kontrolní orgán: Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno

Kontrolující (jméno, příjmení, číslo průkazu ČIŽP)

Ing. Barbora Herberková, č.p. 457 – vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Ivana Darmovzalová, č.p. 528

Ing. Marcela Vejmelková, č.p. 039

Ing. Michaela Raková, Ph.D., č.p. 031

Přizvané osoby na základě pověření kontrolního orgánu: nejsou

Důvod přizvání: není

Kontrolovaná osoba:

Identifikační údaje právnické osoby (jméno, sídlo, IČO): DEZA, a.s., Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 000 11 835

Zařízení: „Soubor chemických výrob“

Umístění zařízení: Kraj: Zlínský

Obec: Valašské Meziříčí 757 01 (čísla parcel uveden v popisu zařízení)

Katastrální území: uvedena v popisu zařízení

Fyzické osoby přítomné na místě kontroly za kontrolovanou osobu nebo povinnou osobu podle § 5 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb. (na základě předložené plné moci ze dne 20. 12. 2019, která je přílohou tohoto protokolu o kontrole)

 – vedoucí oddělení řízení ISO a životního prostředí

Uvedená fyzická osoba prohlašuje, že je ve věci provedení kontroly na místě oprávněna jednat za kontrolovanou osobu.

Další osoby přítomné kontrole:

 – specialista životního prostředí

Č.j.: ČIŽP/47/2020/7034

Všechny osoby přítomné kontrole byly na začátku kontroly poučeny o zpracování osobních údajů předložením dokumentu ČIŽP nazvaného: „Poučení subjektu o zpracování osobních údajů“.

Předmět kontroly:

Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena: dne 14. 7. 2020 předložením pověření ke kontrole formou průkazu inspektora na místě kontroly

Kontrolované období: opakovaná kontrola podle zákona o integrované prevenci

Den provedení zahajovacího kontrolního úkonu: 14. 7. 2020

Den a čas provedení kontroly na místě: 14. 7. 2020 od 10:30 do 11:00 ve Valašském Meziříčí

Poslední kontrolní úkon: sepsání protokolu v kontrolovaném zařízení ve Valašském Meziříčí

Den provedení posledního kontrolního úkonu: 14. 7. 2020

Předmět kontroly:

Jedná se o opakovanou kontrolu podle § 20b odst. 8) zákona o integrované prevenci, která byla zahájena dne 14. 7. 2019 ústním oznámením o zahájení kontroly učiněným zástupci kontrolované osoby, jejímž předmětem je kontrola plnění podmínek integrovaného povolení (dále také „IP“) které vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. KUZL 72578/2006 ze dne 10. 11. 2006, které nabylo právní moci dne 30. 11. 2006, ve znění pozdějších změn integrovaného povolení pro zařízení „Soubor chemických výroby“ jejichž porušení bylo zjištěno při kontrole na místě dne 5. 11. 2019.– 6. 11. 2019 a výsledky z této kontroly jsou uvedeny v protokolu o kontrole č.j. ČIŽP/47/2019/12470.

Konkrétně se jedná o kontrolu plnění podmínek IP uvedených v kapitole č. 3 Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají pod písm. a) a písm. i) (viz citace níže).

a) Veškeré nakládání s odpady provádět v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství,

i) S odpady, které jsou nebo obsahují zvlášť nebezpečné látky nebo nebezpečné látky, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách nakládat jako se závadnými látkami ve smyslu § 39 citovaného zákona.

Kategorie zařízení:

Viz níže v identifikačních údajích

Kontrolní zjištění - popis zjištěných skutečností:

I. Identifikační údaje

Název zařízení: „Soubor chemických výroby“.

Provozovatel zařízení: DEZA, a.s., Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 000 11 835

Kategorie zařízení: 3 Kategorie zařízení:

4.1. Výroba organických chemických látek, jako jsou

- a) jednoduché uhlovodíky lineární nebo cyklické, nasycené nebo nenasycené, alifatické nebo aromatické,
- b) kyslíkaté deriváty uhlovodíků jako alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, estery a směsi esterů, acetáty, ethery, peroxidy a peroxidové pryskyřice,
- d) organické sloučeniny dusíku, jako aminy, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanatany, isokyanatany – hlavní kategorie

Umístění zařízení:

Kraj: Zlínský
Obec: Valašské Meziříčí
Katastrální území: Krásno nad Bečvou
Pozemkové parcely: p.č.: 336/12, 336/18 – 22, 336/23, 336/26, 1443/1 – 10, 1444/2 – 4, 1445, 1446/2 – 1446/7, 1447 – 1451, 1468/1, 1469 – 1474, 1491/2 – 4, 1492 – 1496, 1586, 1618, 1630 a 1631,
Stavební parcely: p.č.: 811, 1480, 1483/1 – 10, 2363 – 2368, 2370, 2371, 2373 – 2377, 2380, 2457, 2513 – 2523, 2525,
Katastrální území: Bynina
Pozemkové parcely: p.č.: 98/16 – 98/19,
Stavební parcely: p.č.: 312, 313 a 351,
Katastrální území: Juřinka
Pozemkové parcely: p.č. 706/5 – 7,
Obec: Lešná
Katastrální území: Mštnovice
Pozemkové parcely: p.č.: 103/1, 108/28, 108/60, 108/62 – 108/67, 108/68, 108/70, 108/76 – 108/79, 108/82, 108/83, 108/84 – 112, 108/118, 108/119, 108/121, 108/128, 108/131, 108/132, 108/135, 108/136, 108/139, 108/156, 108/154 – 155, 108/157, 108/162, 108/164, 108/167, 108/168, 108/170, 115/1, 115/46 – 48, 115/49 – 115/52, 115/53 – 115/56, 115/59 – 115/63, 115/64 – 115/65, 115/68, 115/69 – 115/70, 115/72, 115/73 – 115/89, 199/2, 199/4, 238/2, 240/2, 241/2, 242/2, 527/1, 527/2, 527/3 – 527/5, 527/7, 527/8, 530 – 534, 544 – 545, 547/1 – 547/3,
Změnou IP. č. 22 se přidávají pozemkové parcely č. 108/104, 108/105 a 108/106
Stavební parcely: p.č. 115 – 130, 131/1 – 131/9, 135 – 143 145, 146 – 156, 165 – 181, 183 – 191, 199/1, 199/5, 203 – 206, 207 – 221, 226 – 228, 232 – 237, 238/3, 239, 240/1, 240/3, 241/1, 241/3, 242/1, 242/3, 257, 260 – 261, 264, 267, 268, 431, 435, 436, 437, 439, 440 a 444,
Katastrální území: Příluky
Parcely katastru nemovitostí: p.č. 219, 220/1 – 220/2, 220/3, 220/4, 220/5, 220/6, 220/7, 220/8 – 220/14, 223, 224/1, 227, 256, 305, 306 – 308, 309 – 310,
Katastrální území: Lhotka nad Bečvou
Parcely katastru nemovitostí: p.č. 51/3 a 344/1

II: Popis zařízení – viz platné integrované povolení

III. ZÁVAZNÉ PODMÍNKY PROVOZU ZAŘÍZENÍ

Konkrétně se jednalo o kontrolu plnění podmínek IP, jejich porušení bylo zjištěno při kontrole ČIŽP ve dnech 5. 11. 2019 – 6. 11. 2019 v místě zařízení, a to podmínek uvedených v kapitole č. 3 Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají pod písm. a) a písm. i).

- a) *Veškeré nakládání s odpady provádět v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství,*
- i) *S odpady, které jsou nebo obsahují zvlášť nebezpečné látky nebo nebezpečné látky, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách nakládat jako se závadnými látkami ve smyslu § 39 citovaného zákona.*

Při kontrole na místě ve dnech 5. 11. 2019 – 6. 11. 2019 bylo ČIŽP zjištěno, že provozovatel na vodohospodářsky nezabezpečené ploše nazvané „**blok 42 - Shromaždiště pevného odpadu**“ shromažďoval odpady kategorie nebezpečný, z nichž docházelo k úniku fáze lehčí než voda, čímž došlo k porušení závazné podmínky vydaného IP v kapitole 3 pod písmenem a), neboť provozovatel nezabezpečil

odpady před nežádoucím únikem, čímž došlo k porušení povinností obviněného jako původce odpadu uvedené v ustanovení § 16 odst 1 písm. f) zákona o odpadech, kde je uvedeno, že původce odpadu je povinen zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zároveň došlo i k porušení závazné podmínky vydaného IP v kapitole 3 pod písmenem i) jelikož odpady nebyly skladovány takovým způsobem, aby bylo zabráněno jejich nežádoucímu úniku do půdy, čímž došlo k porušení § 39 zákona o vodách.

Znění podmínek IP v době kontroly na místě ve dnech 5. 11. 2019 – 6. 11. 2019:

3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají

- a) Veškeré nakládání s odpady provádět v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství
- i) S odpady, které jsou nebo obsahují zvláště nebezpečné látky nebo nebezpečné látky, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách nakládat jako se závadnými látkami ve smyslu § 39 citovaného zákona.

Platné do 14. 2. 2020, změnou IP č. 24 (n.p.m dne 15. 2. 2020) znění podmínky 3 a) a 3 b) následovně:

3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají

- a) Veškeré nakládání s odpady provádět v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství.
- b) S odpady, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky nebo zvláště nebezpečné látky, bude nakládáno jako se závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona o vodách.

ČIŽP kontrolou na místě ve dne 14. 7. 2020 zkontrolovala vodohospodářsky nezabezpečenou plochu provozu dehet sloužící ke shromažďování odpadu nazvanou „**blok 42 - Shromaždiště pevného odpadu**“. Plocha je tvořena betonovými panely ve šterkovém loži. Tato plocha je ohraničena plotem a při vstupu na plochu je umístěna uzamykatelná závora. Na předmětné ploše se nachází 6 betonových kójí. Při kontrole ČIŽP byly kóje číslo tři, pět a šest prázdné a v první, druhé a čtvrté kóji se nacházely velkoobjemové uzavíratelné kontejnery (každý o objemu 10 t) určené pro následující odpady:

- Kóje č. 1 odpad kat. č. 17 02 04* - v době kontroly shromažďované znečištěné dřevo a plast, kontejner zaplněn na dně
- Kóje č. 2 odpad kat. č. 17 02 04* - kontejner určený ke shromažďování tohoto odpadu byl v době kontroly prázdný
- Kóje č. 4 odpad kat. č. 17 06 03* - kontejner určený ke shromažďování tohoto odpadu byl v době kontroly prázdný

Shromažďovací prostředky určené ke shromažďování nebezpečných odpadů byly označeny kódem a názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem „nebezpečný odpad“ a výstražným grafickým symbolem nebezpečné vlastnosti. Shromažďovací místo nebezpečného odpadu bylo vybaveno identifikačním listem nebezpečného odpadu. Stav plochy při kontrole ČIŽP na místě je zdokumentován i na 2 pořízených fotografiích, které jsou součástí tohoto protokolu o kontrole.



Foto č. 1 Velkoobjemové kontejnery na místě zvaném „blok 42 - Shromaždiště pevného odpadu“



Foto č. 2 Prázdné betonové kóje na místě zvaném „blok 42 - Shromaždiště pevného odpadu“

Kontrolní zjištění – závěr:

ČIŽP provedla dne 14. 7. 2020 opakovanou kontrolu podle § 20b odst. 8) zákona o integrované prevenci na zařízení „Soubor chemických výrob“ a to konkrétně fyzickou kontrolu místa zvaného „blok 42 - Shromaždiště pevného odpadu“. Skutečnosti zjištěné touto kontrolou nepovažuje ČIŽP za porušení integrovaného povolení, zákona o integrované prevenci, zákona o odpadech ani zákona o vodách.

Doklady a ostatní materiály, o které se kontrolní zjištění opírá:

- výpis z obchodního rejstříku
- Rozhodnutí o vydání IP, vč. změn IP ve znění změn IP č. 1 – č. 24 pro předmětné zařízení
- a další doklady a podklady uvedené v textu tohoto protokolu

Přílohy

- Plná moc udělená panu [redacted] udělená dne 20. 12. 2019 ve Valašském Meziříčí společností DEZA, a.s., IČO: 000 11 835

Byla pořízena fotodokumentace: 2 ks a jsou součástí tohoto protokolu o kontrole

Byly odebrány vzorky: ne

Vyjádření kontrolované osoby nebo povinné osoby přítomné na místě kontroly:

Kontrolovaná osoba má podle ust. § 13 zákona č. 255/2012 Sb. právo podat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, a to podáním učiněným u České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Brno. Námitky se podávají písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Z námitek musí být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Datum vyhotovení: 14. 7. 2020

Podpisy kontrolujících:

Ing. Barbora Herberková



Ing. Ivana Darmovzalová,



Ing. Marcela Vejmělková



Ing. Michaela Raková, Ph.D.,



Kontrolovaná osoba stvrzuje svým podpisem převzetí.

Ing. Jaroslav Obermajer, Ph.D.



Tento protokol o kontrole byl vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, čítá 6 stránek.


Stejnopis č. 1 – ČIŽP,

Stejnopis č. 2 – kontrolovaná osoba



Plná moc

Akciová společnost **DEZA, a.s.**, se sídlem Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00011835, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 120,

zplnomocňuje tímto vedoucího odboru řízení ISO a životního prostředí  nar.  trvale bytem 

k tomu, aby zastupoval zde výše uvedenou akciovou společnost DEZA, a.s. před orgány státní správy a samosprávy ve věcech ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví.

Jmenovaný je v uvedených věcech oprávněn v mezích své pracovní náplně jednat a rovněž za zastupovanou společnost podepisovat, a to mimo jiné (nikoliv však výlučně) rovněž zápisy z jednání, protokoly o kontrolách a jiné obdobné písemnosti, tyto přejímat a podávat k nim námítky a připomínky, případně proti nim podávat opravné prostředky, které zákon připouští.

Tato plná moc se uděluje na dobu výkonu funkce vedoucího odboru řízení ISO a životního prostředí s účinností od data jejího podpisu, nejdéle však do **31.12.2021**. Nahrazuje předchozí plnou moc udělenou  dne 3.8.2018.

Ve Valašském Meziříčí dne 20.12.2019



AGROFERT, a.s.
místopředseda představenstva
DEZA, a.s.
 v plné moci



člen představenstva
DEZA, a.s.

Tuto plnou moc přijímám.

