



## ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

### Oblastní inspektorát Brno

Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

tel.: 545 545 111, fax: 545 545 100

IČ: 41 69 32 05, e-mail: bn.podatelna@cizp.cz, [www.cizp.cz](http://www.cizp.cz)

ID DS: 6umdzr3

### Naše značka:

ČIŽP/47/2020/8547

### Vyřizuje / linka:

Ing. Vejmelková/

### Místo a datum:

Valašské Meziříčí, 2. 9. 2020

## Protokol o kontrole

Kontrola je prováděna na základě ust. § 34 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon integrované prevence“), dále na základě ust. § 76 odst. 1 písm. a) a ust. § 81 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a dále na základě ust. § 23 písm. e) a ust. § 27 písm. a) zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „chemický zákon“) a procesně se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolním řádem), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o kontrole“), nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

**Kontrolní orgán:** Česká inspekce životního prostředí (dále také „inspekce“ nebo „ČIŽP“)

**Kontrolující:** Ing. Marcela Vejmelková, číslo průkazu ČIŽP: 039, vedoucí kontrolní skupiny  
Ing. Petr Musil, číslo průkazu ČIŽP: 019

### Kontrolovaná osoba:

**název:** DEZA, a.s.

**sídlo:** Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

**identifikační číslo (IČ):** 000 11 835

**Fyzická osoba přítomná na místě kontroly za kontrolovanou osobu nebo povinnou osobu podle ust. § 5 odst. 2 zákona o kontrole:**

 – vedoucí oddělení řízení ISO a životního prostředí  
– specialista životního prostředí  
– vodohospodář a odpadový hospodář

(dále také „zástupce kontrolované osoby“)

Všechny osoby přítomné kontrole dne 2. 9. 2020 byly na začátku kontroly poučeny o zpracování osobních údajů předložením dokumentu ČIŽP nazvaného: „Poučení subjektu o zpracování osobních údajů“.

### Předmět kontroly:

Předem neohlášená kontrola je zaměřena na nakládání se rtutí v provozovně kontrolované osoby.

### Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena:

Předložením pověření ke kontrole formou průkazů jednotlivých inspektorů ČIŽP na místě kontroly dne 2. 9. 2020.

**Den provedení zahajovacího kontrolního úkonu: 2. 9. 2020**

**Čas provedení kontroly na místě:**

Kontrola byla inspekci provedena dne 2. 9. 2020, v době od 9:40 hod. do 14:30 hod., a to v provozovně kontrolované osoby na adrese: Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí.

Kontrolující předložili při zahájení kontroly zástupci kontrolované osoby pověření ke kontrole formou průkazů jednotlivých inspektorů ČIŽP. Při zahájení kontroly byl zástupce kontrolované osoby vyzván k umožnění kontroly podle ust. § 10 odst. 2 zákona o kontrole. Kontrola byla zahájena v 9:40 hod. při příchodu inspektorů do kanceláře.

**Poslední kontrolní úkon:** Vyhodnocení zjištěných skutečností při kontrole dne 2. 9. 2020, předložených dokladů a sepsání „*Protokolu o kontrole*“.

**Den provedení posledního kontrolního úkonu: 2. 9. 2020**

**Kontrolní zjištění – zjištěný stav věci:**

Zařízení, v rámci kterých může docházet k nakládání se rtuť:

- **zařízení „Soubor chemických výrob“ (IČP: 1002436117)**

Zařízení bylo povoleno rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství pod č. j.: KUZL 72578/2006 ze dne 10. 11. 2006 (nabytí právní moci dne 30. 11. 2006), ve znění pozdějších změn integrovaného povolení (změna č. 1 – č. 24 v době kontroly).

Inspekce provedla za roky 2018 a 2019 ověření informací týkajících se odeslání „*Hlášení o produkci a nakládání s odpady*“ (dále také „hlášení“) za provozovnu kontrolované osoby na adrese sídla (IČP: 1002436117), a to nahlédnutím dne 28. 8. 2020 do „*Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností*“ ([www.ispop.cz](http://www.ispop.cz)). Inspekci bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba podala řádná hlášení za předmětné roky v zákonném termínu (hlášení za kontrolovanou provozovnu přijata a autorizována: za rok 2018 – řádné 13. 2. 2019 + doplněné 14. 2. 2020 a za rok 2019 – řádné 14. 2. 2020). Předmětná hlášení tvoří přílohu tohoto protokolu.

Z předmětných hlášení bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba, jako původce odpadu, nakládala s nebezpečným odpadem kat. č. 06 04 04\* **Odpady obsahující rtuť**, a to v roce 2018 v celkovém množství 0,0355 tun (odpad předán společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s., IČ: 253 38 955, do zařízení IČZ: CZZ00455), a dále v roce 2019 v celkovém množství 0,016 tun (odpad předán společnosti SUEZ CZ a.s., IČ: 253 38 955, do zařízení IČZ: CZZ00455).

Kontrolovaná osoba, jako původce odpadů, zařadila dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, odpad pod skupinu odpadů 06 (tj. odpady z anorganických chemických procesů), dále pod podskupinu odpadů 04 (tj. odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03), a dále druh odpadu 04 (tj. odpady obsahující rtuť).

Z předložené průběžné evidence za období od 1. 1. 2020 do 2. 9. 2020 bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba nakládala s nebezpečným odpadem kat. č. 06 04 04\*, v evidenci bylo uvedeno celkové množství cca 0,6 tun (pod kódem nakládání A00), datum vzniku: 9. 8. 2020. Tento odpad vznikl v roce 2020 pouze v době zarážky trvající od 19. 7. 2020 do 3. 8. 2020.

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba rtuť nepoužívá ve výrobním procesu, ale vyskytuje se v dehtu, který kontrolovaná osoba nakupuje od různých dodavatelů a zpracovává formou destilace na provozu – dehet pro získávání různých frakcí. Destilace probíhá v uzavřeném technologickém systému. Na daném provozu se provádí pravidelné odstávky, při nichž se zařízení čistí, odstraňují se úsady, které dle



zjištění obsahují rtuť, a také se odstraňuje znečištěná kovová rtuť, která se při destilaci deponuje v instalovaném zachytném zařízení. Odstávky (zarážky) jsou plánovány. Trvají cca 2 – 3 týdny.

Úsady obsahující rtuť, tzv. „bago“, se mechanicky odebírají a umísťují do připravených nádob. Kovová rtuť se spouští ze zachytného zařízení kovovým potrubím do příslušné nádoby. Čištění části technologického zařízení, kde je přítomná rtuť, trvá v rámci odstávky cca 1,5 – 2 týdny.

Zástupce kontrolované osoby dále upřesnil, že odpad vzniká v rámci provozu „dehet“ při čištění dehtových kondenzátorů (chladičů). Jedná se o odpadní rtuť, neboť tento odpad vzniká při zpracování černouhelného dehtu, kde je rtuť přítomná jako nečistota. Páry rtuti jednak kondenzují na vlásenkách, odkud jsou jímány jako téměř čistá rtuť, tj. odkad kat. č. 06 04 04\*. Druhým způsobem vzniku tohoto nebezpečného odpadu obsahujícího rtuť jsou páry rtuti, které kondenzují ve zbytcích kalu ze zpracování dehtu. Tento odpad „bago“ vzniká méně často, a to jen při komplexním čištění kondenzátorů /chladičů (vyjmutí vlásenek z kondenzátorů) v době zarážky.

Fyzickou kontrolou vzniku a shromažďování odpadu kat. č. 06 04 04\* bylo zjištěno následující:

Nejprve byla provedena kontrola v místě vzniku předmětného odpadu, tj. provoz dehet – pracoviště dehtové destilace. Na místě byla pod destilační kolonou umístěna pouze prázdná havarijní nádoba pro případný únik kondenzátu. Zástupce kontrolované osoby následně ukázal místo, kde probíhá hloubkové čištění kondenzátorů. Jednalo se o ohraničenou zabezpečenou plochu (nerezovou jímku) v blízkosti provozu dehtové destilace. V době kontroly byl na této zabezpečené ploše umístěn svazek vlásenek (část kondenzátoru), určený k opravě.

Následně byla provedena kontrola místa shromažďování tohoto odpadu. Odpad byl shromažďován ve zděném uzavřeném objektu č. 319.1 (uzamykatelným, opatřen bezpečnostním zámekem). Tento objekt měl podlahu vyspádovanou do bezodtoké jímky a byl vybaven odvětráním. V době kontroly byl odpad shromažďován ve 12 kovových nádobách o objemu cca od 10 do 25 litrů, umístěných v plastové nádobě s vodou, která byla umístěna na dřevěné paletě. Plastová nádoba byla překryta kartonovým papírem. Jednotlivé kovové nádoby obsahující předmětný nebezpečný odpad byly zaplněny cca ze 3/4 svého objemu a to odpadem, který byl zalit vodou (z důvodu zamezení odparu rtuti).

Shromažďovací prostředek určený ke shromažďování nebezpečného odpadu byl označen kódem a názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem „nebezpečný odpad“ a výstražným grafickými symboly nebezpečných vlastností. Shromažďovací místo nebezpečného odpadu bylo vybaveno identifikačním listem nebezpečného odpadu.

Zástupce kontrolované osoby sdělil, že v případě předání nebezpečného odpadu kat. č. 06 04 04\*, který vznikl dne 9. 8. 2020 v množství cca 0,6 t (odpad zbytků dehtu s obsahem rtuti) je z hlediska technologie následného zpracování problematické, a to s ohledem na požadavky separace rtuti z tohoto odpadu. Kontrolovaná osoba předběžně kontaktovala společnost BOME s.r.o., která požaduje při dodání tohoto odpadu dodání stejného množství rozpouštědla (např. solventní nafta / xylen) s tím, že po provedené separaci bude odpad zbavený rtuti, navrácen původci k likvidaci na jeho vlastní náklady vč. použitého rozpouštědla. Pouze rtuť zůstane u zpracovatele. Výzkumným pracovníkům kontrolované osoby se však nezdá způsob odstranění rtuti společností BOME s.r.o. proveditelný.

Zástupce kontrolované osoby sdělil, že je v jednání také se společností SUEZ CZ a.s., se kterou má výhradní smlouvu na předání odpadů. Dále uvedl, že bylo zahájeno také jednání s MŽP ve věci možnosti přeshraniční přepravy tohoto nebezpečného odpadu do zahraničí za účelem materiálového využití.

➤ **zařízení „Spalovna průmyslových odpadů 10 kt“ (IČZ: CZZ00678; IČP: 776430491)**



Zařízení bylo povoleno rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství pod č. j.: KUZL 5075/2003 ŽPZE-KB,ML ze dne 15. 1. 2004 (nabytí právní moci dne 26. 2. 2004), ve znění pozdějších změn integrovaného povolení (změna č. 1 – č. 6 v době kontroly).

Inspekce provedla za roky 2018 a 2019 ověření informací týkajících se odeslání „*Hlášení o produkci a nakládání s odpady*“ (dále také „hlášení“) za provozovnu kontrolované osoby na adrese sídla (IČP: 776430491), a to nahlédnutím dne 31. 8. 2020 do „*Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností*“ ([www.ispop.cz](http://www.ispop.cz)). Inspekci bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba podala řádná hlášení za předmětné roky v zákonném termínu (hlášení za kontrolovanou provozovnu přijata a autorizována: za rok 2018 – řádné 13. 2. 2019 a za rok 2019 – řádné 14. 2. 2020). Předmětná hlášení tvoří přílohu tohoto protokolu.

Kontrolovaná osoba předložila průběžnou evidenci odpadů za období od 1. 1. 2020 do 2. 9. 2020.

Kontrolou předmětných hlášení a průběžné evidence bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba v předmětném zařízení nenakládala s odpady obsahujícími rtuť.

#### ➤ **související informace s prováděnou kontrolou**

Inspekce provedla **ve dnech 13. a 14. 7. 2020 kontrolu zařízení „Soubor chemických výrob“**, a to technologických celků: Provoz Ftalanhydrid, Provoz Estery a Provoz Benzol, jejíž předmětem bylo zjištění plnění povinností **za kontrolované období od 1. 1. 2018 do 14. 7. 2020** na místě daných zákonem o integrované prevenci a integrovaným povolením, a dalších povinností stanovených provozovateli zákony v oblasti životního prostředí, zejména mimo jiné zákonem o odpadech a chemického zákona č. 350/2011 Sb. Z kontroly na místě byl dne 14. 7. 2020 sepsán „Protokol o kontrole“ (č. j.: ČIŽP/47/2020/7032).

Dále inspekce uvádí, že dne 14. 7. 2020 byla provedena předem ohlášená kontrola, která byla provedena na základě ust. § 8 písm. a) zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o IRZ“). Předmětem kontroly je zjištění plnění povinností daných zákonem č. 25/2008 Sb., o IRZ (kontrola povinností vedení evidence uživatelů registrované látky a hlášení do Integrovaného registru znečišťování, resp. kontrola plnění povinností provozovatelů činností uvedených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES Příloha I a hlášení do Integrovaného registru znečišťování), a to za provozovnu s názvem „*DEZA, a.s., Valašské Meziříčí*“ a identifikačním číslem provozovny CZ11453276 (kontrolované období: hlášení dle zákona o IRZ za skutečnosti roku 2018 a 2019). Z kontroly na místě dne 14. 7. 2020 byl téhož dne sepsán „*Záznam o kontrolních úkonech*“ (č. j.: ČIŽP/47/2020/7033). Kontrola nebyla ke dni 2. 9. 2020 ukončena.

Inspekce provedla **ve dnech 5. a 6. 11. 2019 kontrolu zařízení „Soubor chemických výrob“**, a to technologických celků a s nimi přímo souvisejícími a dalšími činnostmi: Zpracování surového dehtu, výrobu základních organických polyaromatických látek, výrobu preparovaných dehtů a smol, chemická čistírna oděvů, jejíž předmětem bylo zjištění plnění povinností **za kontrolované období od 1. 1. 2016 do 6. 11. 2019** na místě daných zákonem o integrované prevenci a integrovaným povolením, a dále dalších povinností stanovených provozovateli zákony v oblasti životního prostředí, zejména mimo jiné zákonem o odpadech. Z kontroly na místě byl dne 6. 11. 2019 sepsán „Protokol o kontrole“ (č. j.: ČIŽP/47/2019/12470).

Zástupce kontrolované osoby inspekci sdělil, že ve dnech 24. a 25. 8. 2020 byla provedena kontrola Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jejímž předmětem byla kontrola požadavků a ochrana zdraví při práci, a to zejména při nakládání se rtuť. Z hlediska ochrany zdraví zaměstnanců při manipulaci s odpady s obsahem rtuti bude provedeno měření dne 3. 9. 2020, a to měření koncentrace rtuti v pracovním ovzduší na provoze dehet za běžných provozních podmínek.



**Kontrolní zjištění – shledaná porušení právních předpisů:**

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení zákona o integrované prevenci, zákona o odpadech a chemického zákona.

**Inspekce požaduje, aby ve lhůtě do 10 dnů od předání nebezpečného odpadu kat. č. 06 04 04\* byla inspekce písemně informována o této skutečnosti včetně doložení předmětných dokladů.**

**Podklady, z kterých kontrolní zjištění vycházejí:**

- Výpis z veřejné části obchodního rejstříku kontrolované osoby pořízený z internetu dne 28. 8. 2020;
- Plná moc udělená [redacted] k zastupování kontrolované osoby, ze dne 20. 12. 2019, přiložena kopie.

Dále dokumenty dle textu tohoto protokolu o kontrole.

**Byla pořízena fotodokumentace:** ano – 2 ks shromažďovacího místa nebezpečného odpadu kat. č. 06 04 04\*

**Byly odebrány vzorky:** ne

**Vyjádření [redacted] přítomného na místě kontroly:**

*Bez připomínek.*



Kontrolovaná osoba má podle ust. § 13 zákona o kontrole právo podat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, a to podáním učiněným u České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno. Námitky se podávají písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Z námitek musí být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

**Datum vyhotovení:** 2. 9. 2020

**Podpisy kontrolujících:**

Ing. Marcela Vejmelková



Ing. Petr Musil



Ing. Obermajer byla seznámen s obsahem „Protokolu o kontrole“ a stvrzuje svým podpisem jeho převzetí a předání statutárnímu zástupci.



Tento protokol byl vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, čítá 5 stran.

Stejnopis č. 1 – ČIŽP

Stejnopis č. 2 – kontrolovaná osoba